


FGG Elbe - Karte 13.2: Chemischer Zustand der Grundwasserkörper in Hauptgrundwasserleitern hinsichtlich Nitrat
 Vergleich der Ergebnisse für den 1. und 2. Bewirtschaftungszeitraum



Koordinierungsraum
 Bundesländer

Chemischer Zustand

- 2009 gut, 2015 gut
- 2009 Wert nicht klassifiziert, 2015 gut
- 2009 schlecht, 2015 gut
- 2009 gut, 2015 schlecht
- 2009 schlecht, 2015 schlecht
- Kein Vergleich möglich



FGG ELBE

Datenquelle: WasserBLICK/BfG; 10.08.2015