


FGG Elbe - Karte 13.3: Mengenmäßiger Zustand der Grundwasserkörper in Hauptgrundwasserleitern Vergleich der Ergebnisse für den 1. und 2. Bewirtschaftungszeitraum



Koordinierungsraum

Bundesländer

mengenmäßiger Zustand

2009 gut, 2015 gut

2009 Wert nicht klassifiziert, 2015 gut

2009 schlecht, 2015 gut

2009 gut, 2015 schlecht

2009 schlecht, 2015 schlecht

Kein Vergleich möglich



FGG ELBE

Datenquelle: WasserBLiCK/BfG; 10.08.2015