


KOR Mittlere Elbe/Elde - Karte 4.6: Chemischer Zustand der Grundwasserkörper und Identifikation von Grundwasserkörpern mit signifikant zunehmendem Schadstofftrend



- Koordinierungsraum
  - Bundesländer
- Chemischer Zustand**
- gut
  - schlecht
  - nicht bewertet
  - Schadstofftrend Trendumkehr
  - Schadstofftrend signifikant zunehmend
- Tiefe Grundwasserkörper**
- gut
  - schlecht
  - nicht bewertet
  - Schadstofftrend Trendumkehr
  - Schadstofftrend signifikant zunehmend

