


KOR Mulde-Elbe-Schwarze Elster - Karte 4.6: Chemischer Zustand der Grundwasserkörper und Identifikation von Grundwasserkörpern mit signifikant zunehmendem Schadstofftrend



**Legende**

- Koordinierungsraum
- Bundesländer

**Chemischer Zustand**

- gut
- schlecht
- nicht bewertet

**Grundwasserkörper (-gruppen) in Hauptgrundwasserleitern**

- Schadstofftrend Trendumkehr
- Schadstofftrend signifikant zunehmend

**Tiefe Grundwasserkörper**

- gut
- schlecht
- nicht bewertet
- Schadstofftrend Trendumkehr
- Schadstofftrend signifikant zunehmend



Datenquelle: WasserBLiCK/BfG; 10.08.2015