


KOR Havel - Karte 4.6.2: Chemischer Zustand der Grundwasserkörper hinsichtlich Pestiziden



Koordinierungsraum
 Koordinierungsraum

Bundesländer
 Bundesländer

Zustand hinsichtlich Pestiziden

Grundwasserkörper (-gruppen) in Hauptgrundwasserleitern

gut

schlecht


nicht bewertet

Tiefe Grundwasserkörper

gut

schlecht

nicht bewertet



FGG ELBE

Datenquelle: WasserBLIcK/BfG; August 2015