


KOR Saale - Karte 4.6.2: Chemischer Zustand der Grundwasserkörper hinsichtlich Pestiziden



Zustand hinsichtlich Pestiziden

Grundwasserkörper (-gruppen) in Hauptgrundwasserleitern

- gut
- schlecht
- nicht bewertet

Tiefe Grundwasserkörper

- gut
- schlecht
- nicht bewertet



FGG ELBE

Datenquelle: WasserBLiCK/BfG; 10.08.2015