


KOR Eger und Untere Elbe - Karte 4.6.2: Chemischer Zustand der Grundwasserkörper hinsichtlich Pestiziden



Koordinierungsraum

Bundesländer

Zustand hinsichtlich Pestiziden

Grundwasserkörper (-gruppen) in Hauptgrundwasserleitern

gut

schlecht

nicht bewertet

Tiefe Grundwasserkörper

gut

schlecht

nicht bewertet



FGG ELBE

Datenquelle: WasserBLIck/BfG; 10.08.2015