


KOR Mulde-Elbe-Schwarze Elster - Karte 4.6.3: Chemischer Zustand der Grundwasserkörper hinsichtlich der Schadstoffe nach Anhang II der EG-Grundwasserrichtlinie und anderer Schadstoffe



Koordinierungsraum
 [Pink outline] Koordinierungsraum
 [Black outline] Bundesländer

Zustand hinsichtlich Schadstoffe nach Anhang II und anderer Schadstoffe

Grundwasserkörper (-gruppen) in Hauptgrundwasserleitern

[Green] gut
 [Red] schlecht
 [Grey] nicht bewertet

Tiefe Grundwasserkörper

[Green with diagonal lines] gut
 [Red with diagonal lines] schlecht
 [Grey with diagonal lines] nicht bewertet

FGG ELBE

Datenquelle: WasserBLiCK/BfG; 10.08.2015