


KOR Tideelbe - Karte 4.7: Mengenmäßiger Zustand der Grundwasserkörper



© GeoBasis-DE/BKG 2014

Koordinierungsraum
 Koordinierungsraum

Bundesländer
 Bundesländer

Mengenmäßiger Zustand

Grundwasserkörper (-gruppen) in Hauptgrundwasserleitern

gut

schlecht


nicht bewertet

Tiefe Grundwasserkörper

gut

schlecht

nicht bewertet



FGG ELBE

Datenquelle: WasserBLICK/BfG; 10.08.2015