


KOR Havel - Karte 4.7: Mengenmäßiger Zustand der Grundwasserkörper



Koordinierungsraum
 Koordinierungsraum
 Bundesländer

Mengenmäßiger Zustand

Grundwasserkörper (-gruppen) in Hauptgrundwasserleitern

gut
 schlecht
 nicht bewertet

Tiefe Grundwasserkörper

gut
 schlecht
 nicht bewertet


FGG ELBE
 Datenquelle: WasserBLIcK/BfG August 2015