


KOR Mittlere Elbe/Elde - Karte 4.2: Ökologischer Zustand und ökologisches Potenzial der Oberflächenwasserkörper



Spezifische Schadstoffe

- Umweltqualitätsnormen nicht eingehalten

Fließgewässer

Ökologischer Zustand

- sehr gut
- gut
- mäßig
- unbefriedigend
- schlecht
- nicht klassifiziert

Ökologisches Potenzial

- - - gut und besser
- - - mäßig
- - - unbefriedigend
- - - schlecht
- - - nicht klassifiziert

Seen, Übergangs- und Küstengewässer

Ökologischer Zustand

- sehr gut
- gut
- mäßig
- unbefriedigend
- schlecht
- nicht klassifiziert

Ökologisches Potenzial

- gut und besser
- mäßig
- unbefriedigend
- schlecht
- nicht klassifiziert



FGG ELBE




Quelle: WasserBLICK/BfG; 02.09.2015