


KOR Mittlere Elbe/Elde - Karte 4.8: Zustand von Wasserkörpern für die Entnahme von Wasser für den menschlichen Gebrauch nach Art. 7 EG-WRRL



**Zustand der Wasserkörper mit Trinkwasserentnahmen**

**Oberflächenwasserkörper**

- gut
- nicht gut
- nicht klassifiziert
- keine Entnahme von Trinkwasser

**Tiefe Grundwasserkörper**

- ▨ gut
- ▨ schlecht
- ▨ nicht bewertet

**Grundwasserkörper (-gruppen) in Hauptgrundwasserleitern**

- gut
- schlecht
- nicht bewertet
- keine Entnahme von Trinkwasser



FGG ELBE



Quelle: WasserBLICK/BfG; 02.09.2015