


KOR Mulde-Elbe-Schwarze Elster - Karte 4.8: Zustand von Wasserkörpern für die Entnahme von Wasser für den menschlichen Gebrauch nach Art. 7 EG-WRRL



- Zustand der Wasserkörper mit Trinkwasserentnahmen**
- Oberflächenwasserkörper**
- gut
  - nicht gut
  - nicht klassifiziert
  - keine Entnahme von Trinkwasser
- Tiefe Grundwasserkörper**
- gut
  - schlecht
  - nicht bewertet
- Grundwasserkörper (-gruppen) in Hauptgrundwasserleitern**
- gut
  - schlecht
  - nicht bewertet
  - keine Entnahme von Trinkwasser



Quelle: WasserBLICK/BfG; 26.08.2015