


KOR Berounka - Karte 4.6: Chemischer Zustand der Grundwasserkörper und Identifikation von Grundwasserkörpern mit signifikant zunehmendem Schadstofftrend



Koordinierungsraum

Bundesländer

Chemischer Zustand

Grundwasserkörper (-gruppen) in Hauptgrundwasserleitern

gut

schlecht

nicht bewertet

Schadstofftrend Trendumkehr

Schadstofftrend signifikant zunehmend

Tiefe Grundwasserkörper


gut

schlecht

nicht bewertet

Schadstofftrend Trendumkehr

Schadstofftrend signifikant zunehmend



FGG ELBE

Datenquelle: WasserBLiCK/BfG; 10.08.2015