


KOR Mittlere Elbe/Elde - Karte 4.6.3: Chemischer Zustand der Grundwasserkörper hinsichtlich der Schadstoffe nach Anhang II der EG-Grundwasserrichtlinie und anderer Schadstoffe



Zustand hinsichtlich Schadstoffe nach Anhang II der EG-Grundwasserrichtlinie und anderer Schadstoffe

Grundwasserkörper (-gruppen) in Hauptgrundwasserleitern


- gut
- schlecht
- nicht bewertet

Tiefe Grundwasserkörper

- gut
- schlecht
- nicht bewertet

Legende:

- Koordinierungsraum
- Bundesländer



FGG ELBE

Datenquelle: WasserBLicK/BfG; August 2015