




KOR Berounka - Karte 4.6.2: Chemischer Zustand der Grundwasserkörper hinsichtlich Pestiziden



Zustand hinsichtlich Pestiziden

Tiefe Grundwasserkörper

-  gut
-  schlecht
-  nicht bewertet

Grundwasserkörper (-gruppen) in Hauptgrundwasserleitern

-  gut
-  schlecht
-  nicht bewertet



Quelle: WasserBLICK/BfG; 20.10.2014