


# KOR Berounka - Karte 4.6: Chemischer Zustand der Grundwasserkörper und Identifikation von Grundwasserkörpern mit signifikant zunehmendem Schadstofftrend



**Chemischer Zustand**

**Tiefe Grundwasserkörper**

- gut
- schlecht
- nicht bewertet

Schadstofftrend

- Trendumkehr
- signifikant zunehmend

**Grundwasserkörper (-gruppen) in Hauptgrundwasserleitern**

- gut
- schlecht
- nicht bewertet

Schadstofftrend

- Trendumkehr
- signifikant zunehmend



Quelle: WasserBLICK/BfG; 20.10.2014