KOR Havel - Karte 4.6.1: Chemischer Zustand der Grundwasserkörper hinsichtlich Nitrat



Zustand hinsichtlich Nitrat

Tiefe Grundwasserkörper

- gut
- schlecht
- nicht bewertet

Grundwasserkörper (-gruppen) in Hauptgrundwasserleitern

- gut
- schlecht
- nicht bewertet

FGG ELBE

WasserBLIcK

bfg Bundesanstalt für Gewässerkunde

Quelle: WasserBLIcK/BfG; 27.10.2014