


KOR Obere Moldau - Karte 4.6.3: Chemischer Zustand der Grundwasserkörper hinsichtlich anderer Schadstoffe



- Zustand**
- Tiefe Grundwasserkörper**
- gut
 - schlecht
 - nicht bewertet
- Grundwasserkörper (-gruppen) in Hauptgrundwasserleitern**
- gut
 - schlecht
 - nicht bewertet



FGG ELBE



Quelle: WasserBLICK/BfG; 20.10.2014