


KOR Mittlere Elbe/Elde - Karte 4.6.1: Chemischer Zustand der Grundwasserkörper hinsichtlich Nitrat



Zustand hinsichtlich Nitrat

Tiefe Grundwasserkörper

- ▨ gut
- ▨ schlecht
- nicht bewertet

Grundwasserkörper (-gruppen) in Hauptgrundwasserleitern

- gut
- schlecht
- nicht bewertet



Quelle: WasserBLICK/BfG; 04.12.2014