



KOR Mittlere Elbe/Elde - Karte 4.8: Zustand von Wasserkörpern für die Entnahme von Wasser für den menschlichen Gebrauch nach Art. 7 EG-WRRL



- Zustand der Oberflächenwasserkörper mit Trinkwasserentnahme**
- gut
 - nicht gut
 - nicht klassifiziert
 - keine Entnahme von Trinkwasser
- Tiefe Grundwasserkörper**
- ▨ gut
 - ▨ schlecht
 - ▨ nicht bewertet
- Grundwasserkörper (-gruppen) in Hauptgrundwasserleitern**
- gut
 - schlecht
 - nicht bewertet
 - keine Entnahme von Trinkwasser



Quelle: WasserBLICK/BfG; 24.10.2014