


KOR Mulde-Elbe-Schwarze Elster - Karte 4.6.3: Chemischer Zustand der Grundwasserkörper hinsichtlich anderer Schadstoffe



Zustand

Tiefe Grundwasserkörper

- ▨ gut
- ▨ schlecht
- ▨ nicht bewertet

Grundwasserkörper (-gruppen) in Hauptgrundwasserleitern

- gut
- schlecht
- nicht bewertet



FGG ELBE



Quelle: WasserBLICK/BfG; 06.10.2014