


KOR Eger und Untere Elbe - Karte 4.6.1: Chemischer Zustand der Grundwasserkörper hinsichtlich Nitrat



- Zustand hinsichtlich Nitrat**
- Tiefe Grundwasserkörper**
- gut
 - schlecht
 - nicht bewertet
- Grundwasserkörper (-gruppen) in Hauptgrundwasserleitern**
- gut
 - schlecht
 - nicht bewertet



Quelle: WasserBLICK/BfG; 23.10.2014