


KOR Eger und Untere Elbe - Karte 4.6.2: Chemischer Zustand der Grundwasserkörper hinsichtlich Pestiziden



Zustand hinsichtlich Pestiziden

Tiefe Grundwasserkörper

- gut
- schlecht
- nicht bewertet

Grundwasserkörper (-gruppen) in Hauptgrundwasserleitern

- gut
- schlecht
- nicht bewertet



Quelle: WasserBLICK/BfG; 23.10.2014