


KOR Tideelbe - Karte 4.6.3: Chemischer Zustand der Grundwasserkörper hinsichtlich anderer Schadstoffe



**Zustand**

**Tiefe Grundwasserkörper**

- ▨ gut
- ▨ schlecht
- ▨ nicht bewertet

**Grundwasserkörper (-gruppen) in Hauptgrundwasserleitern**

- gut
- schlecht
- nicht bewertet



FGG ELBE



Quelle: WasserBLICK/BfG; 08.10.2014