



- Chemischer Zustand**
- Tiefe Grundwasserkörper**
- gut
 - schlecht
 - nicht bewertet
 - Schadstofftrend Trendumkehr
 - Schadstofftrend signifikant zunehmend
- Grundwasserkörper (-gruppen) in Hauptgrundwasserleitern**
- gut
 - schlecht
 - nicht bewertet
 - Schadstofftrend Trendumkehr
 - Schadstofftrend signifikant zunehmend



FGG ELBE



Quelle: WasserBLICK/BfG; 08.10.2014